


COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BACĂU  
Nr. 1110978 din 24.07.2020



PROCES-VERBAL  
privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în  
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi torențiale),  
în comuna Brusturoasa din data de 20-21.07.2020

- Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 128 din 06.05.2020, formată din:
1. Consiliul Județean Bacău – Serviciul Public Județean de Drumuri
  2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău
  3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău
  4. Inspectoratul de Stat în Construcții Bacău
  5. Direcția de Agricultură și Dezvoltare Rurală
  6. Direcția de Sănătate Publică

Ne-am deplasat astăzi, 24.07.2020 în comuna Brusturoasa, Județul Bacău, în prezența dm. COVACI DORIN Șef S.V.S.U. , unde am constatat faptul că, în urma ploilor torențiale din data de 17-22.07.2020, au fost afectate următoarele:

| Tip obiectiv avariat/distrus |                                         |      |            |                                       |                                                    |                             |                          |                        |                              |                                                                    |                                                            |          |      |       |                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|-------|------------------------------------------------------|
| Nr. crt.                     | Caracteristici obiectiv avariat/distrus |      |            | Deținător (persoană fizică/ juridică) | Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere) | Inunda t/ Avariat / Distrus | Sursă viitură/ inundație | Mecanism de inundare   | Caracteri stici ale viiturii | Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți | Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului |          |      |       | Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei) |
|                              | Denumire                                | U.M. | Cantit ate |                                       |                                                    |                             |                          |                        |                              |                                                                    | Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)           | Material | U.M. | Cant. |                                                      |
| 0                            | 1                                       | 2    | 3          | 4                                     | 5                                                  | 6                           | 7                        | 8                      | 9                            | 10                                                                 | 11                                                         | 12       | 13   | 14    | 15                                                   |
| Satul Brusturoasa            |                                         |      |            |                                       |                                                    |                             |                          |                        |                              |                                                                    |                                                            |          |      |       |                                                      |
| 1                            | Locuință                                | 1    | 1          | Bibire Marinela                       | DN.12 A                                            | 20%                         | Inundație rapidă         | Precipitații abundente | viitură rapidă               | Scurgere de pe versanți                                            | Pardoseală locuință                                        | Parchet  | mp   | 30    | 661                                                  |


|                       |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
|-----------------------|-------------|-----|------|---------------------|-------------------------|-----|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----|-------|----------|
| 2                     | Locuință    | 1   | 1    | Achicieni<br>Angela | DS                      | 20% | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Pardoseală<br>locuință                              | Parchet | mp | 40    | 1831     |
| 3                     | Drum sătesc | km  | 0,6  | UAT<br>Brusturoasa  | Str. Păraul<br>Corbului | 60% | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Spălare<br>material<br>pietros,<br>creare<br>ravene | Balast  | mc | 288   | 18789,12 |
| 4                     | Drum sătesc | Km  | 0,25 | UAT<br>Brusturoasa  | Punct Tuluc             | D   | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Spălare<br>material<br>pietros,<br>creare<br>ravene | Balast  | mc | -     | 12       |
| Total sat Brusturoasa |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
| Satul Cuchiniș        |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
| 1                     | Drum sătesc | km. | 0,3  | UAT<br>Brusturoasa  | Punct<br>Enășoie        | 50% | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Spălare<br>material<br>pietros,<br>creare<br>ravene | Balast  | mc | 120   | 7828,80  |
| Total Cuchiniș        |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
| Satul Buruienis       |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
| 1                     | Drum sătesc | Km  | 0,1  | UAT<br>Brusturoasa  | Fam. Balaj              | 80% | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Spălare<br>material<br>pietros,<br>creare<br>ravene | Balast  | mc | 64    | 4175,36  |
| Total sat Buruienis   |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
| Satul Hângănești      |             |     |      |                     |                         |     |                     |                           |                   |                               |                                                     |         |    |       |          |
| 1                     | Drum sătesc | km  | 990  | UAT<br>Brusturoasa  | Fam. Toderiță           | 80% | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Spălare<br>material<br>pietros,<br>creare<br>ravene | Balast  | mc | 633,6 | 4175,36  |
| 2                     | Drum sătesc | km  | 200  | UAT<br>Brusturoasa  | Fam. Tudor<br>Ioan      | 90% | Inundație<br>rapida | Precipitații<br>abundente | viitură<br>rapidă | Scurgere<br>de pe<br>versanți | Spălare<br>material<br>pietros,<br>creare<br>ravene | Balast  | mc | 144   | 9394,50  |

|                           |                     |    |      |                 |                                      |     |                  |                        |                |                         |                                         |         |    |           |            |
|---------------------------|---------------------|----|------|-----------------|--------------------------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----------|------------|
| 3                         | Locuință            | 1  | 1    | Ambăruș Elena   | Sat Hângănești DC.133                | 20% | Inundație rapidă | Precipitații abundente | viitură rapidă | Scurgere de pe versanți | Pardoseală locuință                     | Parchet | mp | 24        | 1019       |
| 4                         | Locuință            | 1  | 1    | Horea Viorel    | Sat Hângănești DC.133                | 20% | Inundație rapidă | Precipitații abundente | viitură rapidă | Scurgere de pe versanți | Pardoseală locuință                     | Parchet | mp | 25        | 1486       |
| 5                         | Locuință            | 1  | 1    | Noghi Aurelia   | Sat Hângănești DC.133                | 20% | Inundație rapidă | Precipitații abundente | viitură rapidă | Scurgere de pe versanți | Pardoseală locuință                     | Parchet | mp | 30        | 2140       |
| Total sat Hângănești      |                     |    |      |                 |                                      |     |                  |                        |                |                         |                                         |         |    |           |            |
| Satul Buruieniișul de Sus |                     |    |      |                 |                                      |     |                  |                        |                |                         |                                         |         |    |           |            |
| 1                         | Drum comunal DC.144 | km | 3    | UAT Brusturoasa | DE la DN.12 A până la Covaci Victor. | 40% | Inundație rapidă | Precipitații abundente | viitură rapidă | Scurgere de pe versanți | Spălare material pietros, creare ravene | Balast  | mc | 960       | 62630,40   |
| 2                         | Drum sătesc         | km | 1,42 | UAT Brusturoasa | De la DC.144.până la biserică        | 50% | Inundație rapidă | Precipitații abundente | viitură rapidă | Scurgere de pe versanți | Spălare material pietros, creare ravene | Balast  | mc | 568       | 37056,32   |
| Total Buruieniișul de Sus |                     |    |      |                 |                                      |     |                  |                        |                |                         |                                         |         |    |           |            |
| Total comuna Brusturoasa  |                     |    |      |                 |                                      |     |                  |                        |                |                         |                                         |         |    |           |            |
|                           |                     |    |      |                 |                                      |     |                  |                        |                |                         |                                         |         |    | 99.686,72 | 18.8347,56 |

#### Notă.

1. De pe teritoriul comunei Brusturoasa s-au prelevat 5 probe de apă din fântâni publice pentru examen fizico-chimic și bacteriologic. S-au distribuit materiale de educație sanitară .
  2. Pe teritoriul comunei Brusturoasa nu sunt culturi afectate de precipitațiile căzute in perioada 20-21.07.2020
  3. Pe teritoriul comunei Brusturoasa se află praguri de fund pe torentul TODERITENI care au fost distruse in urma fenomenelor meteo periculoase și necesită refacerea lor de către U.A.T. Brusturoasa după intabulare (pragurile de fund au fost casate de către S.G.A. Bacău fap pentru care nu pot fi evaluate)
  4. La drumul sătesc distrus din Satul Brusturoasa, punct reper Păraul Balaj cu lungimea de 0,25 km se recomandă expertiză tehnică.
- Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 8 (opt) exemplare.

Membrii comisiei:

1. Consiliul Județean Bacău – Serviciul Public Județean de Drumuri – ing. SAVA OVIDIU 
2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău – plt.adj.șef MURĂRESCU MARIUS 
3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău - Ag.Hidrotehnic. ZAFIU OLGUȚA 
4. Sef.S.V.S.U. COVACI DORIN 
5. Direcția de Agricultură și Dezvoltare Rurală ATĂNĂSOAIE IOAN 
6. Direcția de Sănătate Publică Asistent DUCA LIVIU 
7. Inspectoratul de Stat în Construcții Bacău ing. STRUGARU ROMULUS 

Președinte C.L.S.U BRUSTUROASA

Primar ATUDOREI VALERIU

