

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BACĂU
Nr.1110073/din 13.07.2020 I.S.U. Bacău
Nr.4382/din 13.07.2020 U.A.T. Brusturoasa

PROCES-VERBAL
privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase,
în comuna Brusturoasa din data de 03.07.2020

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 128 din 06.03.2020, formată din:

- 1) Consiliul Județean Bacău – Nufu Viorel
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău – P.C. Bejan Liliana
- 3) Inspectoratul Județean în Construcții Bacău – Enache Gabriel
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău - ing. Aldea Remus

ne-am deplasat astăzi, 13.07.2020, în comuna Brusturoasa, județul Bacău, în prezența domnului, viceprimar, Coman-Găburici Cristian, din partea Primăriei Brusturoasa, unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, din data de 03.07.2020, au fost afectate următoarele:

Nr. crt.	Tip obiectiv avariati/distrusi						Sursă viitură/ inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumirea curs de apă (râu, pârâu, torrent); scurgeri de pe versanți	Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariati/distrusi		Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariati/Distrusi	Denumirea obiect afectat (descriere mod afectare)					Material	U.M.	Cant.		
	Denumire	U.M.												Cantitate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Cuchiniș															
1	Străzi/Drum sătesc	km.	1	U.A.T. Brusturoasa	Satul Cuchiniș Punct Covaci Dumitru și Punct Gheza	A	Scurgeri de pe versanți	Ploaie torențială	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanți	Spălarea balast, crearea ravanelor	balast	mc	300	56299
Total sat Cuchiniș															56299

Tip obiectiv avariāt/distrus															
Nr. crt.	Caracteristici obiectiv			Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariāt/Distrus	Sursă viitură/ inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torrent); scurgeri de pe versanți	Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	avariat/distrus	U.M.	Canțitate								Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Canț.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Brusturoasa															
1	Apărare mal	km.	0,05	U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoas a	D	Pârâul Corbului	Depășirea capacități de transport	Inundație rapidă	Pârâul Corbului	Apărare maluri avariate	gabioane	ml	50	190000
	Pârâu colmatat	km.	0,5	U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoas a	D	Pârâul Corbului	Depășirea capacități de transport	Inundație rapidă	Pârâul Corbului	Colmatare Pârâu	balast	mc	1000	50000
2	Torent colmatat	km.	0,6	U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoas a	D	Torent Toneri	Depășirea capacități de transport	Inundație rapidă	Torent Toneri	Torent colmatat	balast	mc	3600	180000
3	Torent colmatat	km.	0,4	U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoas a	D	Torent Lungu	Depășirea capacități de transport	Inundație rapidă	Torent Lungu	Torent colmatat	balast	mc	1600	80000
Total sat Brusturoasa															
Satul Hîngănești														500000	
1	Străzi/Drum sătesc	km.	0,6	U.A.T. Brusturoasa	Satul Hîngănești Punctul Sofcă și Bradu Ion	A	Scurgeri de pe versanți	Depășirea capacități de transport	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanți	Spălare balast, crearea de acostamente distruse	balast	mc	180	33737
2	Apărare mal	km.	1,1	U.A.T. Brusturoasa	Satul Hîngănești	D	Râul Troțuș	Depășirea capacități de transport	Inundație rapidă	Râul Troțuși	Apărare maluri distruse	balast	mc	82500	4125000
Total sat Hîngănești														4183737	

Nr. crt.	Tip obiectiv avariāt/distrus										Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariāt/distrus		Deținător (persoană fizică/juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariāt/Distrus	Sursă viitură/ inundație	Mecanism de inundare	Caractere ristice ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgeri de pe versanți	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.		
	Denumire	U.M.													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total UAT Brusturoasa															
															4740036

Notă:

- Valoarea estimată a pagubelor produse nu intra în atribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău.
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău a asigurat Secretariatul tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- Consiliul Județean Bacău – Nuțu Viorel
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău – P.C. Bejan Liliana (nu își asuma evaluarea financiară)
- Inspectoratul Județean în Construcții Bacău – Enache Gabriel (nu își asuma evaluarea financiară)
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău – ing. Aldea Remus
- Viceprimar - U.A.T. Brusturoasa, Coman-Găburici Cristian

Președinte C.L.S.U Brusturoasa

Primar Atudorei Valeriu

